

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ

(по приемке и хранению товаров)

1. Разгружать и складировать железобетонные изделия ровную или выровненную поверхность.
2. Выбирать для складирования плотную поверхность, т.к. ЖБИ имеют большой вес.
3. Использовать при укладке изделий в штабели по высоте подкладки и прокладки. Располагать их следует строго вертикально одну над другой. Стандартное сечение подкладок и прокладок квадратное со стороной от 6 до 8 сантиметров.
4. Штабелировать изделия из сборного железобетона по одному типоразмеру (или одной длине)
5. Соблюдать меры, исключающие повреждение ЖБИ при погрузке, транспортировке, выгрузке и хранению.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

(при погрузке и выгрузке)

- сбрасывать ЖБИ;
- перемещать ЖБИ волоком;
- перекачивать и перемещать волоком ЖБИ с круглым сечением;
- использовать обледенелые подкладки и прокладки при штабелировании;
- допускать попадание в отверстия ЖБИ воды, снега или наледи;
- удалять наледь и снег с ЖБИ с применением соли или любых химических средств и реагентов.